



Evolución de falla de rodamiento en motor eléctrico

Equipo: Motor bomba de agua 1400 rpm rodamientos blindados

Falla: Falla rodamiento motor lado acople



Comparación de espectros



NOTA: ESTE CASO REAL FUE PUBLICADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEMAPI S.A. RESGUARDANDO EN TODOS LOS CASOS LA IDENTIDAD DE LA EMPRESA (CLIENTE) PROPIETARIA DEL EQUIPO ANALIZADO.