

Falla grave de rodamiento

Equipo: Bomba de recirculación de agua 150HP

Falla: Falta severa de rodamiento con evolución rápida

