




Falla de grave de rodamiento

Equipo: Bomba centrífuga de recircularon de agua

Falla: Importante falla de rodamiento con evolución rápida



NOTA: ESTE CASO REAL FUE PUBLICADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEMAPI S.A. RESGUARDANDO EN TODOS LOS CASOS LA IDENTIDAD DE LA EMPRESA (CLIENTE) PROPIETARIA DEL EQUIPO ANALIZADO.